

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Nassrine e Flávio

---

### Contactos (s)

876659595, 876904105

---

### Data

2024-01-18

---

### Nº da Lista

TCHONJA\_44

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(Obra/12063/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701059903034216CF173923

---

**Representante do AF**

Francisca Saide (esposa)

---

**ContactoAF**

875304219

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Tchonja

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)


---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1705567028150.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1705567051540.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1705567070888.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1705567092753.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1705567141926.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705567163525.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1705567214561.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1705567175911.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1705567236924.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1705567249134.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1705567260906.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1705567275965.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

300metros

---

**Minutos a andar**

5 minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?** Sim Não**Existe armazenamento seguro para os materiais?** Sim Não**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?** Sim Não**» Local****O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

Não existe nada a demolir

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

AB(38,68), BC(54,17), CD(17,40),DA(35,26)

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(15,26x6,45)

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

19,45 metros

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

15,62 metros

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

19,45 metros

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

15,62 metros

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

05

### Dimensão de cada quarto (A x B)

Não é possível fazer medições, casa inexistente

### Dimensão da casa (A x B)

(15,26x6,45)

### Dimensão do lote (A x B)

AB(17,40), BC(35,26), CD(37,68), DA(54,17)

### Outra informação relevante

A casa foi totalmente destruída, a família já não vive neste lote, mudou-se para outro lote, numa zona

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

Terreno fica cercado de água em tempos de maré Cheia, terreno totalmente abandonado, a família:

---

**Sketches**



# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1705568171357.jpg

