

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Isabel, Astorga e Mandrasse

Contactos (s)

871410641, 878519107, 842731663

Data

2024-02-09

Nº da Lista

TCHONJA_12

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/4658/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM070269

Representante do AF

Fátima Potalinga

ContactoAF

869254406 - Chefe da unidade A

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja - U.A

Coordenadas

-19.6582195 35.084816 30.61 0.836

latitude (x,y °)

-19.6582195

longitude (x,y °)


35.084816

altitude (m)

30.61

accuracy (m)

0.836



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707470544544.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707470554667.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707470677527.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1707470645206.jpg



Lote - Foto do acesso

1707470710189.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1707470669453.jpg



Plot - Vista geral 2

1707470660313.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470633879.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470720470.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707470725529.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470730191.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707470743537.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470751577.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707470755800.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470761673.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707470766848.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707470773462.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707470778873.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707471142707.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

45m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

200x300 m²

Dimensões da Casa (C x D)

5x3 m²

Distância da Casa ao limite do Lote: e

280m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

85m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


17m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

110m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

O local da casa destruída (fotos adicionais 1 e 2) que mais tarde plantou,-se cana de açúcar.O local não é congestionado, porém está envolvido por cana de açúcar na sua maior extensão.A beneficiária cedeu um local propício para uma nova casa núcleo, no caso deste ser aprovada (foto adicional 3), que haverá uma remoção de uma parte das canas de açúcar para poder ter uma trabalhabilidade melhorada no período de construção.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1707471097695.jpg

1707471097695.jpg



Fotos adicionais

1707471104299.jpg

1707471104299.jpg



Fotos adicionais

1707471123798.jpg

1707471123798.jpg

