

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Isabel, Astorga e Mandrasse

Contactos (s)

871410641, 878519107, 842731663

Data

2024-02-09

Nº da Lista

TCHONJA_32

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/9162/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM139535

Representante do AF

Madalena Fundisse

ContactoAF

869254406 - Chefe da unidade A, Tchonja

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja - U.A

Coordenadas

-19.6548486 35.0826853 6.175 1.19

latitude (x.y °)

-19.6548486

longitude (x.y °)


35.0826853

altitude (m)

6.175

accuracy (m)

1.19



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707468382613.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707468397602.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707468414417.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1707468428180.jpg



Lote - Foto do acesso

1707468507296.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1707468470049.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Plot - Vista geral 1

1707468450794.jpg



Plot - Vista geral 2

1707468442704.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707468488015.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707468496441.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707468524209.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707468530821.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707468536359.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

50m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

300x400 m²

Dimensões da Casa (C x D)

5x3 m²

Distância da Casa ao limite do Lote: e

197m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

115m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


200m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

180m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

A casa recuperada não apresenta condições de resiliência. A casa destruída pelo ciclone, ainda está em destroços ao lado da casa recuperada.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A beneficiária recuperou a casa (fotos adicionais 1 a 10) ao lado da casa totalmente destruída pelo ciclone, porém a mesma não apresenta condições de resiliência. A beneficiária vai ceder um espaço ao lado da casa recuperada fora de onde está a destruída, para a construção de uma casa núcleo. (Fotos adicionais 11 e 12). Na cedência do espaço, haverá remoção de tubérculos: mandiocas, bananeiras e cana de açúcar, em proporções não consideráveis.

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1707469324615.jpg

1707469324615.jpg



Fotos adicionais

1707469343772.jpg

1707469343772.jpg



Fotos adicionais

1707469353748.jpg

1707469353748.jpg



Fotos adicionais

1707469362589.jpg

1707469362589.jpg



Fotos adicionais

1707469371265.jpg

1707469371265.jpg



Fotos adicionais

1707469377920.jpg

1707469377920.jpg



Fotos adicionais

1707469389718.jpg

1707469389718.jpg



Fotos adicionais

1707469397076.jpg

1707469397076.jpg



Fotos adicionais

1707469402120.jpg

1707469402120.jpg



Fotos adicionais

1707469407488.jpg


1707469407488.jpg



Fotos adicionais

1707469420242.jpg

1707469420242.jpg



Fotos adicionais

1707469425830.jpg

1707469425830.jpg

