

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

### Contactos (s)

876904105, 846937847

---

### Data

2024-02-15

---

### Nº da Lista

ALTO DA MANGA \_60

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(OBRA/3173/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039902115158EN049849

---

### Representante do AF

Conceição Meque

---

### ContactoAF

847532700-Lurdes Pascoal

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**

Alto da Manga

**Coordenadas**

-19.7786974 34.8802287 11.912 3.9

latitude (x,y °)

-19.7786974

longitude (x,y °)


34.8802287

altitude (m)

11.912

accuracy (m)

3.9



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707983675252.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 3

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

1707983850698.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707983693092.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707983704662.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1707983735449.jpg



Plot - Vista geral 1

1707983712871.jpg





### Plot - Vista geral 2

1707983722389.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707983755688.jpg




**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707983765432.jpg


**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**10m

---

**Minutos a andar**1min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(6,25x21,85)m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(6,25x8,45)m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

4,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

9,40m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**


0m

---



» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

5

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

(2,00x3,00)m

**Dimensão da casa (A x B)**

(6,25x8,45)m

**Dimensão do lote (A x B)**

(6,25x21,85)m

**Outra informação relevante**

A casa é de material convencional de chapa de Fibrocimento com tecto falso de contraplacado .

» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim

 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)


### Outras informações adicionais relevantes

A casa é de material convencional de chapa de Fibrocimento com tecto falso de contraplacado. A chefe do AF tem problemas de mobilidade já que enfrentou problemas de paralisia por um tempo. Na triagem não aparece fotos das laterais por essas partes fazem divisas com os vizinhos.

---

## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1707984849703.jpg

1707984849703.jpg

