

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Mariana de Sousa + Neusa Milena + Mirobaldo Lazaro + Pedro Cirindo

---

### Contactos (s)

841005378 + 878780530 + 874623038 + 845238561

---

### Data

2024-02-28

---

### Nº da Lista

INHACONJO\_497

---

### Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/12825/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039904044624FY186160

---

### Representante do AF

Rosa Ernesto

---

### ContactoAF

845542794

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

INHACONJO

---

**Coordenadas**

-19.7543102 34.8703888 32.167 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.7543102

---

longitude (x.y °)

34.8703888

---

altitude (m)

32.167

---

accuracy (m)

3.9

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1709119832966.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1709119854975.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709119871155.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1709119880744.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709119934171.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1709119949528.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1709119962417.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1709119977603.jpg



**Plot - Vista geral 2**


Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709119988723.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

30 dias

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

0m

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

—

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(7,00x18,00)m

**Dimensões da Casa (C x D)**

Casa destruída

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,50m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

5,40m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

3,90m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

4,00m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

—

Dimensão de cada quarto (A x B)

—

Dimensão da casa (A x B)

Casa destruída

Dimensão do lote (A x B)

(7,00x18,00)m

Outra informação relevante

Casa destruída

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)**

**Outras informações adicionais relevantes**

A casa encontra-se destruída.

---

**Sketches**

---

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709120956800.jpg

1709120956800.jpg

