

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flavio, Mandrasse, Isabel

Contactos (s)

876904105, 842731663, 871410641

Data

2024-01-29

Nº da Lista

TCHONJA_39

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/11412/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM163941

Representante do AF

Miguel Preciso

ContactoAF

862527369 (Fernando Sande- Sogro)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja

Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.6565365

longitude (x.y °)


35.0701171

altitude (m)

-12.381

accuracy (m)

2.185



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706521886440.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706521897645.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706521908916.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706521920582.jpg



Lote - Foto do acesso

1706521930361.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706521940347.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706522856708.jpg



Plot - Vista geral 1

1706521965439.jpg



Plot - Vista geral 2

1706521983055.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706521992055.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706522002445.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706522015370.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706522024517.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706522036675.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material

Convencional

Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

5m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

AB (31,00); BC (68,00); CD (16,80); DA (68,00)

Dimensões da Casa (C x D)

(1,95x2,35)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

17,65m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

30,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: g

11,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

36,00m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

(1,95x2,35)m

Dimensão da casa (A x B)

(1,95x2,35)m

Dimensão do lote (A x B)

AB (31,00); BC (68,00); CD (16,80); DA (68,00)

Outra informação relevante

A casa onde o agregado familiar ficava foi destruída e eles ergueram uma outra ao lado

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes


Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1706522786224.jpg



Fotos adicionais

Click here to upload file. (< 100MB)

A large, empty rectangular box with a thin grey border, intended for uploading additional photos. It occupies most of the page's vertical space below the upload instruction.