

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine e Flávio

Contactos (s)

876659595, 876904105

Data

2024-01-23

Nº da Lista

ALTO DA MANGA _142

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/6655/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902115144LL100810

Representante do AF

Joana Simbe

ContactoAF

848363425 (filha)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**

Alto da Manga

Coordenadas

-19.7722781 34.8744393 18.836 2.596

latitude (x,y °)

-19.7722781

longitude (x,y °)

34.8744393

altitude (m)

18.836

accuracy (m)

2.596



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706012607149.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706012618285.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706012634580.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706012666285.jpg



Lote - Foto do acesso

1706012681895.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1706012749158.jpg



Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706012763593.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706012771857.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706012782218.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

1 metro

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

9,15x19,70 metros

Dimensões da Casa (C x D)

6,40x6,45 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,00

Distância da Casa ao limite do Lote: f

4,70 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2,70 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: h

8,60 metros

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

05

Dimensão de cada quarto (A x B)

3,00x3,00 metros

Dimensão da casa (A x B)

6,40x6,45 metros

Dimensão do lote (A x B)

9,15x19,70 metros

Outra informação relevante

A casa tem danos na cobertura e nas paredes, tem muitas fissuras, a construção é muito antiga e sem algum tipo de vestígio de manutenção, tem uma caixa de águas negras no meio do quintal o que atrapalha na circulação dos utentes e entrada de veículo

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1706013471344.jpg

1706013471344.jpg



Fotos adicionais

1706013481852.jpg

1706013481852.jpg



Fotos adicionais

1706013489626.jpg

1706013489626.jpg



Fotos adicionais

1706013498090.jpg

1706013498090.jpg

