

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Pedro Cirindo e Neusa Milena

---

Contactos (s)

845238561 e 878780530

---

Data

2024-02-06

---

Nº da Lista

INHAMIZUA\_288

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/7003/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039901154601EY112439

---

Representante do AF

Joaquina Meque

---

ContactoAF

844996017

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**INHAMIZUA

---

**Coordenadas**

---

-19.7349195 34.827733 22.825 9.762

---

latitude (x,y °)

---

-19.7349195

---

longitude (x,y °)

---

34.827733

---

altitude (m)

---

22.825


---

accuracy (m)

---

9.762

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707223426077.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707223439183.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1707223451075.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1707223466274.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707223488328.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707223499076.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1707223521561.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1707223528720.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1707223535808.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

30 dias

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

0m

---

Minutos a andar

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(26x16)m

**Dimensões da Casa (C x D)**

(3,60x6,70)m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

15m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

6m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


9m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

3m

» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

(3,60x6,70)m

Dimensão do lote (A x B)

(26x16)m

Outra informação relevante

» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

 Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casa existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa está destruída. A Dona de casa está solteira, o EX marido está com outra esposa. A casa é uma ruína ,por isso não Temos muita informação no sketch.

---

## Sketches

---





# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1707224267739.jpg

1707224267739.jpg

