

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

Contactos (s)

876904105, 846937847

---

Data

2024-02-26

---

Nº da Lista

ALTO DA MANGA\_213

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/10076/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902025081KD151827

---

Representante do AF

Maria Figueiredo

---

ContactoAF

849551295

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

---

**Coordenadas**

---

-19.7711039 34.8667602 16.119 3.9

---

latitude (x,y °)

---

-19.7711039

---

longitude (x,y °)

---

34.8667602

---

altitude (m)

---

16.119

---

accuracy (m)

---

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708946495221.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708946511421.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708946552547.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708946567797.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1708946711692.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1708946579152.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1708946718615.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1708946607571.jpg



### Plot - Vista geral 2

1708946600185.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708946630215.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1708946647772.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural


**Material**

- Convencional
- Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não


Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada****ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**20m

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(19,90x35,45)m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(10,00x10,60)m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

1,30m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

14,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

8,00m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

11,45m

---

» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

6

Dimensão de cada quarto (A x B)

(3,00x2,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(10,00x10,60)m

Dimensão do lote (A x B)

(19,90x35,45)m

Outra informação relevante

A casa é de material convencional com cobertura de Fibrocimento.

» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

 Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa é de material convencional com cobertura de Fibrocimento. A beneficiária mora com os netos menores de idade que dependem completamente dela.

---

## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1708946464716.jpg

1708946464716.jpg

