Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Equipa do inquento	
Nome(s)	
Novas Gordinho, Jeremias Rupia, Rosa Fortuna	
Contactos (s)	
877587897,874339774,849566994	
Data	
2024-03-13	
Nº da Lista	
MUNHAVA CENTRAL_277	
Obra Nº <i>Número da Obra (Obra/XXXX/2023)</i>	
OBRA/13887/2023	
Agregado Familiar (AF)	
N° do ID do AF	
701029901023926LK199585	
Representante do AF	
Tadanho Davaiabo	
ContactoAF	
844187490/842021458(Filha da Beneficiaria)	
O AF é dono da Casa/Lote	
Sim	
Não	

Província		
Sofala		
Distrito		
Cidade da Beira 1		
Posto Administrativo		
Urbano 1		
Urbano 2		
Urbano 4		
Localidade		
Chota	Mananga	Maraza
Munhava Central	Vaz	
Bairro		
Munhava Central		

Coordenadas

latitude (x.y°)

-19.8147429

longitude (x.y°)


34.8597364

a**l**titude (m)

3.351

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1710324233111.jpg





Habitação - Foto da esquina 2





Habitação - Foto da esquina 3

1710324278442.jpg





Habitação - Foto da esquina 4





Lote - Foto do acesso

1710324325605.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1





Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material


Convencional


Misto

1


Estado actual da casa

Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)





Planeamento e gestão da construção

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção? Não Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde? Sim Não Existem membros com mobilidade reduzida? Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim Não » Acesso A que distância está a casa de acesso veicular? **Metros** 100 metros Minutos a andar 10 minutos Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local? Acessível para carros Não acessível para carros


Que opções de transporte local existem?
Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro
Outros
» Água e electricidade
Existe abastecimento de água no local?
Sim
Não
Existe armazenamento de água no local?
Sim
Não
Existe acesso à electricidade?
Existe acesso à electricidade? Sim
Sim
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas?
Sim Não Não Armazenamento
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas?
Sim Não Não **Armazenamento **Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim
Sim Não Não **Armazenamento **Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Não
Sim Não Não **Armazenamento **Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Não **Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim Não Não **Armazenamento **Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não **Existe armazenamento seguro para os materiais? **Existe armazenamento seguro para os materiais? **Existe armazenamento seguro para os materiais? **Existe armazenamento seguro para os materiais?
 Sim Não Não Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Existe armazenamento seguro para os materiais? Sim Não

O local é propenso a inundações?
Sim
■ Não
O local está inclinado?
Sim
● Não
O local está congestionado?
Sim
■ Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
Não
» Demolição / escombros
Existe um edifício para demolir?
Sim
Não
Há materiais para salvar/reutilizar?
Sim
Não Não
A nova construção estará no mesmo local?
Sim
Não Não
Quanto tempo (dias) demorará a demolição?
2 dias

» Local

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou	passos, po	or favor	especifique
------------------------	------------	----------	-------------

Dimensões	do	Lote	(A	X	B)
-----------	----	------	----	---	---	---

5,5×13m

Dimensões da Casa (C x D)

3,20×6 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

5,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2,30 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

2,00 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




N° de quartos
1 Quarto e sala
Dimensão de cada quarto (A x B)
3,20×3 m
Dimensão da casa (A x B)
3,20×6 m
Dimensão do lote (A x B)
5,5×13m
Outra informação relevante
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável) Outras informações adicionais relevantes A casa da Beneficiaria é feita de Material misto, assim sendo propomos a atribuicao de uma casa r **Sketches**

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais





Fotos adicionais

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)	
	,