# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

| • • •                           |  |
|---------------------------------|--|
| Nome(s)                         |  |
| Manuel José Manuel & Sofia Sola |  |
| Contactor (c)                   |  |
| Contactos (s)                   |  |
| 845077864 & 845567258           |  |
| Data                            |  |
| 2024-02-28                      |  |
| Nº da Lista                     |  |
| MARAZA_292                      |  |
| Obra N°                         |  |
| Número da Obra (Obra/XXXX/2023) |  |
| OBRA/11923/2023                 |  |
| Agregado Familiar (AF)          |  |
| N° do ID do AF                  |  |
| 701029904043902PG171519         |  |
| Representante do AF             |  |
| Oficio Jussaio                  |  |
| ContactoAF                      |  |
| 873223603 / 852084898           |  |
| O AF é dono da Casa/Lote        |  |
| Sim                             |  |
| Não                             |  |

| Província            |         |        |
|----------------------|---------|--------|
| Sofala               |         |        |
| Distrito             |         |        |
| Cidade da Beira 1    |         |        |
| Posto Administrativo |         |        |
| Urbano 1             |         |        |
| Urbano 2             |         |        |
| Urbano 4             |         |        |
| Localidade           |         |        |
| Chota                | Mananga | Maraza |
| Munhava Central      | Vaz     |        |
| Bairro               |         |        |
| Maraza               |         |        |
|                      |         |        |

#### Coordenadas

-19.8111396 34.8635859 12.099 2.346

latitude (x.y°)

-19.8111396

longitude (x.y°)


34.8635859

altitude (m)

12.099

accuracy (m)

2.346



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709120175431.jpg





Habitação - Foto da esquina 2





## Habitação - Foto da esquina 3

1709120212147.jpg





Habitação - Foto da esquina 4





#### Lote - Foto do acesso

1709120263761.jpg





### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

#### Plot - Vista geral 1





1709120330121.jpg





## **Outras Fotos Relevantes**

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

#### Material

 $\bigcirc$ 

Convencional




Misto


1

#### Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



|                 | vulnerabilidade estrutural |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Paredes         |                            |  |
|                 |                            |  |
| Material con    | encional                   |  |
| Estrutura refor | ada com pilares e vigas    |  |
| Sim             |                            |  |
| Não             |                            |  |
| Materiais mis   | os                         |  |
| Estrutura refor | ada com diagonais          |  |
| Sim             |                            |  |
| Não             |                            |  |
| Estrutura da    | obertura                   |  |
|                 |                            |  |
| Daglissa adam   | ada (> -4F0)               |  |
| Declive adeq    | auo (>= 15-)               |  |
| Sim             |                            |  |
| Não             |                            |  |
| 1 água          |                            |  |
| Sim             |                            |  |
| Não             |                            |  |
| 2 ou 4 águas    |                            |  |
| Sim             |                            |  |
|                 |                            |  |

| Sim Não  Asnas de madeira Sim Não  Telhado  Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica  Sim Não  Ripologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  E possível reforçar?  |
|--|
| Asnas de madeira  Sim  Não  Telhado  Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm  Sim  Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica  Sim  Não  Ripologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  E possível reforçar?  E possível reforçar?  E possível reforçar?  TB-V1   |
| Sim Não  Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Não  Tipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA AATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL ONVENCIONAL E possível reforçar?  E possível reforçar? E possível reforçar?  E possível reforçar?  TB-V2  E possível reforçar? TB-V1   |
| Telhado  Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm  Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Não  Tipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  E possível reforçar?  E possível reforçar?  E possível reforçar?  E possível reforçar?  TB-V1  TB-V1  |
| Telhado  Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm  Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica  Sim Não  Não  Tipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  E possível reforçar?  E possível reforçar?  E possível reforçar?  E possível reforçar?  TB-VI  |
| Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm  Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Não  Fipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  E possível reforçar?  FIB-VI  FIB-VI |
| Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Não  Tipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL E possível reforçar? FB-V2  E possível reforçar? FB-V1  FB-V1  |
| Sim Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não  Não  Tipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL E possível reforçar? FB-V2  E possível reforçar? FB-V1  FB-V1  |
| Não  Fixação com pregos adequados de chapa metálica  Sim  Não  Não  Não  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  É possível reforçar?  TB-V2  E possível reforçar?  TB-V1  |
| Fixação com pregos adequados de chapa metálica  Sim  Não  Não  Sipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  É possível reforçar?  TB-V2  É possível reforçar?  TB-V1   |
| Sim  Não  Não  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  E possível reforçar?  TB-V2  E possível reforçar?  TB-V1  |
| Sim  Não  Não  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  E possível reforçar?  TB-V2  E possível reforçar?  TB-V1  |
| Não  Cipologia recomendada  ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  E possível reforçar?  TB-V2  E possível reforçar?  TB-V1   |
| ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  E possível reforçar?  TB-V2  TB-V1  |
| ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  F possível reforçar?  TB-V1   |
| ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL  CONVENCIONAL  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  PD  TD  R  NE  F possível reforçar?  TB-V1   |
| PD TD R NE PD TD R NE É possível reforçar?  É possível reforçar?  TB-V2  |
| É possível reforçar?  TB-V2  É possível reforçar?  TB-V1   |
|  |
| NÃO SIM NÃO SIM  |
| TB-V2 TA TB-V1 TA  |
| Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe  |
| TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)   |
|  |
| TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)  |
| TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)  TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL  |

# Providências temporárias / deslocação O AF vai ficar na casa durante a construção? Sim Não O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local? Sim Não O AF pode mudar-se para ficar com familiares? Sim Não Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção? Sim Não Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde? Sim Não Existem membros com mobilidade reduzida? Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim Não

» Acesso


A que distância está a casa de acesso veicular?

| Metros                         |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 30                             |                             |
| Minutos a andar                |                             |
| 5min                           |                             |
| Como é o percurso a partir do  | o acesso veicular ao local? |
| Acessível para carros          |                             |
| Não acessível para carr        | 202                         |
|                                | odas as estações do ano)    |
| Que opções de transporte loc   | cal existem?                |
| Bicicleta                      |                             |
| Autocarro                      |                             |
| Comboio                        |                             |
| Carro                          |                             |
| Outros                         |                             |
| » Água e electricidade         |                             |
| Existe abastecimento de águ    | a no local?                 |
| Sim                            |                             |
| Não                            |                             |
| Existe armazenamento de ág     | ua no local?                |
| Sim                            |                             |
| Não                            |                             |
| Existe acesso à electricidade? | ?                           |
| Sim                            |                             |
| ○ Não                          |                             |
| » Armazenamento                |                             |
| Existe armazenamento segur     | o para ferramentas?         |
| Sim                            |                             |
| Não                            |                             |

| Existe armazenamento seguro para os materiais?               |
|--|
| Sim  |
| Não  |
| Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos? |
| Sim  |
| Não  |
|  |
| » Local  |
| O local é propenso a inundações?                             |
| Sim  |
| Não Não  |
| O local está inclinado?                                      |
| Sim  |
| Não  |
| O local está congestionado?                                  |
| Sim  |
| Não Não  |
| O local tem um sistema de drenagem adequada?                 |
| Sim  |
| Não Não  |
|  |
| » Demolição / escombros                                      |
| Existe um edifício para demolir?                             |
| Sim  |
| Não  |
| Há materiais para salvar/reutilizar?                         |
| Sim  |
| Não  |
| A nova construção estará no mesmo local?                     |
| Sim  |
| Não  |

#### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

#### Dimensões do Lote (A x B)

15,20X13,40

#### Dimensões da Casa (C x D)

6,2X7,0

#### Distância da Casa ao limite do Lote: e

3,0

Distância da Casa ao limite do Lote: f

4,0

Distância da Casa ao limite do Lote: g


4,20

Distância da Casa ao limite do Lote: h

4,20

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



|   | próxima propriedade                            |
|---|--|
| N° de quartos                                     |  |
| Dimensão de cada quarto (A x B)                   |  |
| Dimensão da casa (A x B)                          |  |
| 6,2X7,0   |  |
| Dimensão do lote (A x B)                          |  |
| 15,20X13,40                                       |  |
| Outra informação relevante                        |  |
| » TB-V1 Casa Núcleo Convencional                  |  |
| Há espaço no lote para uma nova construção de 3   | m x 8m?  |
| Sim   |  |
| Não   |  |
| De acordo com o espaço disponível e a preferência | a do agregado familiar, por favor especifique: |
| Construção ao lado da casa existente              |  |
| Construção no lugar da casas existente (demo      | olir)  |

#### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

| Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?   |
|--|
| Sim  |
| Não  |
| De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: |
| Construção ao lado da casa existente   |
| Construção no lugar da casas existente (demolir)   |
|  |

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa inquerida é de material misto, com problemas de infiltração na cobertura, danos na Estrutura de cobertura e cobertura;\*No Lote não existe espaço livre para uma nova Construção porem a Construção sera no mesmo local do edificio inquerido.Sugestão do beneficiário : prefere demolir um dos comportimentos para nova Construção

Sketches

## Fotos adicionais (se aplicável)

#### **Fotos adicionais**

1709122010358.jpg

