Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito Nome(s) Alima Cadry eShirley Passe Contactos (s) 862096868 e 879654623 **Data** 2024-06-12 Nº da Lista NDUNDA_263 Obra Nº Número da Obra (Obra/XXXX/2023) OBRA/8960/2023 Agregado Familiar (AF) Nº do ID do AF 701049904074773SP138024 Representante do AF Luísa Saguate (Anora Fernando - filha da Beneficiária) ContactoAF Sem contacto. O AF é dono da Casa/Lote Sim Não Província Sofala

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Manga Mascarenhas

Muave

Mungassa



Bairro

Ndunda

Coordenadas

-19.7487889 34.8841791 5.814 1.86

latitude (x.y°)

-19,7487889

longitude (x.y°)


34,8841791

altitude (m)

5,814

accuracy (m)

1,86



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1718180529695.jpg





Habitação - Foto da esquina 2

1718180597503.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

1718180547990.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano



Material




Convencional




Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



	Recuperada (A casa foi recuperada pela família)
» An	álise de vulnerabilidade estrutural
Pared	les
Mater	ial convencional
	ura reforçada com pilares e vigas
	Sim
0	Não
Mater	iais mistos
Estrutu	ıra reforçada com diagonais
	Sim
0	Não
Estru	tura da cobertura
Decliv	e adequado (>=15º)
0	Sim
	Não
l água	a
	Sim
0	Não
) ou 4	águas
	Sim
	Não
Conso	la de 30cm ou menos
	Sim
0	Não
Asnas	de madeira
	Sim
0	Não
Telha	do

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm
Sim
○ Não
Fixação com pregos adequados de chapa metálica
Sim
○ Não
Tipologia recomendada ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS
MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL
E possível reforçar? TB-V2 TA TB-V1 TB-V1 TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO
Providências temporárias / deslocação
O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
Não Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
○ Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
○ Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
O Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
O Não
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
○ Sim
Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa
Sim
Não Não
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
Minutos a andar
1 min
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)
Que opções de transporte local existem?
✓ Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro

» Água e electricidade Existe abastecimento de água no local? Sim Não Existe armazenamento de água no local? Sim Não Existe acesso à electricidade? Sim Não » Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Existe armazenamento seguro para os materiais? Sim Não Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos? Sim Não » Local O local é propenso a inundações? Sim Não

O local	está	congestionado
	Sim	

O local está inclinado?

Sim

Não

O N																	
	lão																
Demo	olição / e	sco	mbr	os													
xiste ur	m edifício	para	a dem	olir	?												
S	im																
O N	lão																
−lá mate	riais para	salv	/ar/re	utili	izar	?											
S	im																
O N	lão																
A nova c	onstrução	est	ará n	o me	esm	no loc	al?										
	im																
■ N	lão																
	de apoio à					asa /	lote										
		s di				Casa /	lote e	######################################	até	ando o locc à próxima próxima próxima opriedade			edifíci T	io	a distâr		próxim proprie
		is di	mens	ões (da d	C		######################################	até	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii	na prop	priedade		I
		is di	mens	ões (da d	Α		f	até	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	e		I
» Dime Imagem		is di	mens	ões (da d	C		f	até	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	priedade		I
Imagem	de apoio à	B B	mens h	ões (Casa	C	<i>e</i>		pp	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	e		I
Imagem		B B	mens h	ões (Casa	C	<i>e</i>		pp	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	e		I
Imagem	de apoio à	B B	mens h	ões (Casa	C	<i>e</i>		pp	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	e		I
Dimensô	de apoio à	B B	ou pa	ões (Casa	C	<i>e</i>		pp	à próxima próxima	propried	ade/	edifíci próxii Casa	o ma prop C	e		I

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Dimensões da Casa (C x D)

8,00 m × 7,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

4,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

8,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


10,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

2,00 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

2,30 m × 2,00 m

Dimensão da casa (A x B)

8,00 m × 7,00 m

18,00 m × 21,00 m

Outra informação relevante

Ao analisar a habitação constatou-se a inexistência de pilares e existência de vigas, a cobertura é feita de chapas IBR, não se sabe ao certo a espessura, e estás estão em néssimas condições de utilização, nos tempos chuyosos há

infiltração de água através da cobertura.
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
● Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
O Construção no lugar da casas existente (demolir)
» TB-V2 Casa Núcleo Misto
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
○ Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
O Construção no lugar da casas existente (demolir)
Notas (se anlicável)

notas (se aplicavei)

Outras informações adicionais relevantes

tches	 	

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1718181170860.jpg

1718181170860.jpg

