

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Novas Gordinho Rosa Fortuna

---

Contactos (s)

877587897849566994

---

Data

2024-06-13

---

Nº da Lista

NDUNDA\_130

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/4341/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049904074773SP067686

---

Representante do AF

Eva Amosse

---

ContactoAF

842626778( Francisca \_ Vizinha próxima da Beneficiaria)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

**Bairro**

Ndunda

---

**Coordenadas**

-19.7495308 34.889795 8.168 3.9

---

latitude (x.y °)

-19,7495308

---

longitude (x.y °)

34,889795

---

altitude (m)


8,168

---

accuracy (m)

3,9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1718268417526.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1718268339862.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1718268406903.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1718268380705.jpg



### Lote - Foto do acesso

1718268334280.jpg



### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra


Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Plot - Vista geral 1

1718268355086.jpg



### Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional

Misto

## Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não



**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

100 metros

---

**Minutos a andar**

5 minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

Sim

Não

**Existe armazenamento de água no local?**

Sim

Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?

Sim


Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

8m×10m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

2,5m×3m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2,0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

8,0m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

1,0m

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

1 Quarto

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

2,5m×3m

---

**Dimensão da casa (A x B)**

2,5m×3m

---

**Dimensão do lote (A x B)**

8m×10m

---

**Outra informação relevante**

A Beneficiaria já tem alguns blocos

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)


### Outras informações adicionais relevantes

A casa da Beneficiária é feita de material misto. Assim sendo propomos a atribuição de uma casa nucleo evolutiva convencional

---

Sketches

1718268763840.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for the upload of additional photos. It occupies the majority of the page below the upload instruction.