

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Salvador César e Shirley Passe.

---

### Contactos (s)

840740408 e879654623.

---

### Data

2024-04-04

---

### Nº da Lista

VILA\_MASSANE\_114

---

### Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/4861/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039906114317AC076053

---

### Representante do AF

Fieja Goba

---

### ContactoAF

Sem contacto.

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

### Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**Vila Massane

---

**Coordenadas**

---

-19.7586896 34.8547581 -1.3 4.6

---

latitude (x.y °)

---

-19,7586896

---

longitude (x.y °)

---

34,8547581

---

altitude (m)

---

-1,3


---

accuracy (m)

---

4,6

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1712221164239.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1712221076300.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1712221102218.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1712221127888.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1712221151105.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

---



**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

**Se sim, por quanto tempo?**

Até a conclusão da obra.

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

---

Minutos a andar

10 min

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta  
 Autocarro  
 Comboio  
 Carro  
 Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**


- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?****» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

17,50 × 13,80 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,05 m × 7,10 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2,70 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


5,90 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

8,75 m

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

3

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

2,00 m × 3,20 m

**Dimensão da casa (A x B)**

6,05 m × 7,10 m

**Dimensão do lote (A x B)**17,50 × 13,80 m

---

**Outra informação relevante**

Ao analisar a habitação, constatou-se a inexistência de pilares e existência de lintel (vigas gerais). A cobertura é feita de chapas de zinco, e estás estão em péssimas condições de utilização.

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1712222248452.jpg

1712222248452.jpg

