

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Flávio, Tassi Lima

---

### Contactos (s)

876904195, 879472604

---

### Data

2024-02-20

---

### Nº da Lista

ALTO DA MANGA\_228

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/10598/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039902115144LL154278

---

### Representante do AF

Maria Nhangá

---

### ContactoAF

872120149

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

### Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

### Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

### Bairro

Alto da Manga

---

### Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.7747909

---

longitude (x.y °)

34.8744836

---

altitude (m)


-7.071

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708425974265.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708426000679.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708426021680.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Lote - Foto do acesso

1708426090874.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1708426030975.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1708426111792.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1708426041096.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1708426070020.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708426132425.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano  
 Rural

### Material

- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado


### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

10m

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

(15,35x30,40)m

---

### Dimensões da Casa (C x D)

(12,30x12,35)m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

4,00m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,00m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

14,10m

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

1,00m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

(3,00x3,00)m

---

Dimensão da casa (A x B)

(12,30x12,35)m

---

Dimensão do lote (A x B)

(15,35x30,40)m

---

Outra informação relevante

A casa é de material convencional com cobertura de Fibrocimento em mau estado.

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa é de material convencional com cobertura de Fibrocimento. Na foto não tem a parte traseir

---

### Sketches

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1708425932077.jpg

