

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Eliana Jeque; Daniel Molesse; Rosa Manuel; Lucinda Lourenço

Contactos (s)

842787963; 878763236; 846633007; 846205429

Data

2024-02-28

Nº da Lista

INHACONJO_526

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/14195/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039904104664NN201890

Representante do AF

Teresa Nhamaze

ContactoAF

846876415; 863658686(filho)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**INHACONJO

Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.7628921

longitude (x.y °)

34.8714004

altitude (m)

0.926

accuracy (m)

2.287



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709117533587.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1709117560331.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1709117598350.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1709117632544.jpg



Lote - Foto do acesso

1709117673723.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1709117740979.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1709117711058.jpg



Plot - Vista geral 1

1709117693127.jpg



Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material

Convencional

Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» **Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

00

Minutos a andar

0

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?00

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

18,90m x 18,17

Dimensões da Casa (C x D)

11,35m x 10,85m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,10m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

3,20m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


4,70m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

3,62mm

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

Dimensão de cada quarto (A x B)

3,50m x 3,50m

Dimensão da casa (A x B)

11,35m x 10,85m

Dimensão do lote (A x B)

18,90m x 18,17

Outra informação relevante

Têm WC fora, 4 residências de aluguer, um bar, a cobertura é antiga, não sofreu tanto com o ciclone

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**Coordenada -19.762827, 34.871391

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1709537525626.jpg

