

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Fabio Borba

---

Contactos (s)

840421799

---

Data

2023-08-21

---

Nº da Lista

00

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

Obra/14758/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

N/A

---

Representante do AF

Wiliamo Jone

---

ContactoAF

879286031

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Dondo

---

#### Posto Administrativo

Cidade de Dondo

Savane

#### Localidade

Chinamacondo

Savane-Sede

#### Bairro

Dheme

---

#### Coordenadas

-19.4326562 34.8232709 71.7 4.64

---

latitude (x.y °)

-19.4326562

---

longitude (x.y °)

34.8232709

---

altitude (m)


71.7

---

accuracy (m)

4.64

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

Click here to upload file. (< 100MB)

**Habitação - Foto da esquina 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Habitação - Foto da esquina 3**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Habitação - Foto da esquina 4**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Lote - Foto do acesso**

1692610757887.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1692610776733.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1692610794488.jpg



### Plot - Vista geral 1

1692610827282.jpg



### Plot - Vista geral 2

1692610855445.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação**

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

1km

---

**Minutos a andar**

10min

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**



---

**Dimensões da Casa (C x D)**



---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**



---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**



---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**



---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**



---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

O beneficiário não tem documentos pessoais. Devido ao problema na locomoção não conseguiu recensear-se, mas a liderança através do Lider (Luis Tomossene José) confirma ser o beneficiario e tambem confirmamos atraves dos dados de parentesco que vem no cartao de eleitor de um dos seus filhos, como se pode atestar na foto a seguir.

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1692611486414.jpg

1692611486414.jpg