

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquérito

Nome(s)

Sabino Basílio

---

Contactos (s)

843740135

---

Data

2023-06-29

---

Nº da Lista

2278

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

10295/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

10295

---

Representante do AF

Maria Luis

---

ContactoAF

864855592

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

---

**Posto Administrativo**

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua
- Grudja
- Guaraguara
- Inhamichindo
- Nharongue

**Bairro**

Borongue

---

**Coordenadas**

-20.0091892 34.6800193 34.6 4.8

---

latitude (x.y °)

-20,0091892

---

longitude (x.y °)

34,6800193

---

altitude (m)


34,6

---

accuracy (m)

4,8


---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1688034872211.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1688034887984.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1688034902194.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1688034918033.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1688034978217.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1688035007523.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1688035019217.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1688034960342.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1688034933525.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1


**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)


**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

---


### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

Sim

Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada****ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação**

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

1-5

---

**Minutos a andar**

1

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

40x40

Dimensões da Casa (C x D)

12

Distância da Casa ao limite do Lote: e

15

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

20

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

15

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

21

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

---

**Dimensão da casa (A x B)**

---

**Dimensão do lote (A x B)**

---

**Outra informação relevante**

Não tem

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

Sketches

1688035432757.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

