

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eraldes Francisco

---

Contactos (s)

874444814; 867022150

---

Data

2024-02-19

---

Nº da Lista

MARAZA\_56

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/1855/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029904013897KF029202

---

Representante do AF

Amina Jaime (beneficiária)

---

ContactoAF

846565814( cunhado da beneficiária)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Bairro 12

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708348812410.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708348868659.jpg



**Habituação - Foto da esquina 3**

1708348891819.jpg



**Habituação - Foto da esquina 4**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1708348706940.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1708348908173.jpg

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

Urbano


Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

- Sim  
 Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

- Sim  
 Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

- Sim  
 Não

### 1 água

- Sim  
 Não

### 2 ou 4 águas

- Sim  
 Não



**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**80 metros

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.814501, 34.871536\* A beneficiária não é dona da casa, a casa pertence a sua sogra Anita Paulo Ambrósio;\* A casa está dividida em três partes diferentes, onde, em uma das portas vive a beneficiária (nora da proprietária), na segunda porta vive a cunhada da beneficiária ( filha da proprietária), e na terceira porta vive o cunhado da beneficiária (filho da proprietária);

---

**Sketches**

---





## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

A large, empty rectangular box with a thin grey border, intended for the user to upload additional photos. The box is currently blank.