

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Cleusea/ Astorga

---

Contactos (s)

878263817 ; 878519107

---

Data

2024-01-24

---

Nº da Lista

Alto da Manga\_88

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

Obra/4406/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902025081KD068595

---

Representante do AF

Fanece Casqueira

---

ContactoAF

842547411/ 870817183- filho

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**

Alto da Manga

**Coordenadas**

-19.7719071 34.8661491 55.946 2.817

latitude (x.y °)

-19.7719071

longitude (x.y °)


34.8661491

altitude (m)

55.946

accuracy (m)

2.817



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1706101017860.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1706101032313.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1706101048611.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1706101175384.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1706101062912.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1706101113413.jpg





Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706101121462.jpg



Plot - Vista geral 1

1706101135772.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1706101157113.jpg


**Outras Fotos Relevantes**

1


**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada

### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50m

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

15m x 15m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,80m x6m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

5m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

4m


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

3,20m



## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

0

Dimensão da casa (A x B)

6,80m x 6m

Dimensão do lote (A x B)

15m x 15m

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)**

Outras informações adicionais relevantes

---

Sketches

---

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1706101498895.jpg

1706101498895.jpg

