

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Leonel Antonio Tomo

---

Contactos (s)

866161848

---

Data

2023-08-03

---

Nº da Lista

29/2023

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

6461/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

0713010599030171

---

Representante do AF

Jeta Tanque

---

ContactoAF

872318237/847791467

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Nhamatanda

---

**Posto Administrativo**

- Nhamatanda
- Tica

**Localidade**

- Chirassicua
- Macorococho
- Matenga
- Metuchira
- Siluvo
- Vila de Nhamatanda

**Bairro**

10 Bairro

---

**Coordenadas**

-19.04883 34.0688375 135.03387451171875 4.578

---

latitude (x.y °)

-19.04883

---

longitude (x.y °)

34.0688375

---

altitude (m)


135.03387451171875

---

accuracy (m)

4.578

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1691070974882.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1691071009083.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1691071029430.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1691071061346.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1691071133082.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1691071251871.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1691071359678.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1691071425983.jpg



### Plot - Vista geral 2

1691071483356.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1691071751347.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

### Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

### O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

25

---

**Minutos a andar**

1

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**1

---

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

600m<sup>2</sup>

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

9

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

20

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

10

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

20

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

10

---

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

2

---

**Dimensão da casa (A x B)**

9

---

**Dimensão do lote (A x B)**600m<sup>2</sup>

---

**Outra informação relevante**A casa encontra num estado meio degradado, devido material usado, etc.

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**Ao lado da casa existe uma árvore e arbusto pequenos.

---

Sketches

1691073341237.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1691073431744.jpg

1691073431744.jpg

