

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Amelia Nzula

Contactos (s)

874959316

Data

2023-08-07

Nº da Lista

2

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

11897/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

IH0713010599010039

Representante do AF

Nsai Inácio Alface

ContactoAF

0

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Nhamatanda

Posto Administrativo

Nhamatanda

Tica

Localidade

Chirassicua

Macorococho

Matenga

Metuchira

Siluvo

Vila de Nhamatanda

Bairro

2 Bairro

Coordenadas

-19.0435688 34.1410834 69.548095703125 4.75

latitude (x.y °)

-19.0435688

longitude (x.y °)


34.1410834

altitude (m)

69.548095703125

accuracy (m)

4.75



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1691404467367.jpg




Habitação - Foto da esquina 2

1691404490206.jpg




Habitação - Foto da esquina 3

1691404512516.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1691404532971.jpg



Lote - Foto do acesso

1691404637541.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1691404657061.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1691404677249.jpg



Plot - Vista geral 1

1691404714136.jpg



Plot - Vista geral 2

1691404749981.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1691404763983.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estruturalParedes

Material convencional*Estrutura reforçada com pilares e vigas* Sim Não**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$) Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até à construção terminar

Planeamento e gestão da construção**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

2 metros

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Sim

Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?

Sim

Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

1 dia

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

60x30

Dimensões da Casa (C x D)

40

Distância da Casa ao limite do Lote: e

10

Distância da Casa ao limite do Lote: f

7

Distância da Casa ao limite do Lote: g

10

Distância da Casa ao limite do Lote: h

7

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

4x4

Dimensão da casa (A x B)

4x5

Dimensão do lote (A x B)

60x30

Outra informação relevante

O cartão só aparece últimos números de ID

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Não tem um local para colocar material

Sketches

1691405518972.jpg



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1691405583780.jpg

1691405583780.jpg