

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

Contactos (s)

876904105, 846937847

Data

2024-02-19

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_115

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/5631/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902065137SD088217

Representante do AF

Helena Frank

ContactoAF

848522642-Celso da Flora/ neto

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

- Urbano 3
- Urbano 5

Localidade

- Alto da Manga
- Chingussura
- Inhaconjo
- Inhamizua
- Matadouro
- Vila Massane

Bairro

Alto da Manga

Coordenadas

-19.7744235 34.8798232 18.017 4.965

latitude (x.y °)

-19.7744235

longitude (x.y °)


34.8798232

altitude (m)

18.017

accuracy (m)

4.965



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1708332782796.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1708332796242.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1708332815525.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1708332835653.jpg



Lote - Foto do acesso

1708332842460.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1708332849175.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1708332861126.jpg



Plot - Vista geral 1

1708332888687.jpg



Plot - Vista geral 2

1708332899044.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708332921174.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708332937047.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até terminar a intervenção

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

250m

Minutos a andar

3m

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?2 dias

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(13,00x30,35)m

Dimensões da Casa (C x D)

(5,80x6,80)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

17,10m

Distância da Casa ao limite do Lote: g

5,20m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

6,45m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

Dimensão de cada quarto (A x B)

(2,00x3,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(5,80x6,80)m

Dimensão do lote (A x B)

(13,00x30,35)m

Outra informação relevante

A casa está totalmente destruída e de material misto.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

A casa está totalmente destruída e era de material misto. A beneficiária no momento mora na casa da filha (no mesmo lote), que faleceu e que também o nome consta como beneficiária.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1708333486684.jpg

1708333486684.jpg

